

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 扩建合肥亿力机械制造项目

项目编号 计中字〔2008〕219号

建设地点 安徽省合肥市肥西县上派镇

验收单位 合肥亿力机械制造有限公司

2022年5月13日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|                        |                                       |      |       |
|------------------------|---------------------------------------|------|-------|
| 项目名称                   | 扩建合肥亿力机械制造项目                          | 行业类别 | 加工制造业 |
| 主管部门<br>(或主要投资方)       | 合肥亿力机械制造有限公司                          | 项目性质 | 扩建    |
| 水土保持方案批复<br>机关、文号及时间   | 肥西县水务局<br>肥水审批函(2021)48号, 2021年10月12日 |      |       |
| 水土保持方案变更<br>批复机关、文号及时间 | \                                     |      |       |
| 水土保持初步设计<br>批复机关、文号及时间 | \                                     |      |       |
| 项目建设起止时间               | 2016年5月至2020年3月                       |      |       |
| 水土保持方案编制<br>单位         | 安徽鑫成水利规划设计有限公司                        |      |       |
| 水土保持初步设计<br>单位         | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司                        |      |       |
| 水土保持监测单位               | \                                     |      |       |
| 水土保持施工单位               | 合肥鹏城建设有限公司                            |      |       |
| 水土保持监理单位               | 南京航专建设工程有限公司                          |      |       |
| 水土保持设施验收<br>技术服务单位     | 安徽鑫成水利规划设计有限公司                        |      |       |

## 二、验收意见

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及《安徽省水利厅关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号），合肥亿力机械制造有限公司于2022年5月13日在线上召开了扩建合肥亿力机械制造有限公司水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、施工单位、监理单位、验收技术服务单位的代表及特邀专家共6人。会议成立了验收组(名单附后)。

验收前，部分代表查勘了工程现场。验收组成员观看了工程现场影像，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收技术服务单位关于水土保持工作情况汇报，水土保持方案编制单位、水土保持施工单位、水土保持监理单位做了相应的补充说明，经质询、讨论，形成了扩建合肥亿力机械制造有限公司水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

本项目位于合肥市肥西县上派镇，建设内容：主要对原3#厂房进行扩建，并配套建设周边道路绿化等，总建筑面积为5798m<sup>2</sup>。

本项目工程总占地1.07hm<sup>2</sup>，其中永久占地0.88hm<sup>2</sup>，临时占地0.19hm<sup>2</sup>；工程总挖方0.27万m<sup>3</sup>，填方0.27万m<sup>3</sup>，无借方，无余方；本工程由合肥亿力机械制造有限公司建设，总投资2400万元，其中土建投资900万元；工程于2016年5月开工，2020年3月完工。

## （二）水土保持方案批复情况

2021 年 10 月 12 日，肥西县水务局以“肥水审批函（2021）48 号”批复了《扩建合肥亿力机械制造项目水土保持方案报告表》，确定本项目建设期水土流失防治责任范围为  $1.07\text{hm}^2$ 。

## （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2016 年 1 月，浙江恒欣建筑设计股份有限公司完成《扩建合肥亿力机械制造项目施工图设计》（含水土保持工程）。

## （四）水土保持监测情况

本项目水保方案为报告表，根据有关规定，无需开展水土保持监测工作。

## （五）水土保持措施落实情况

验收技术服务单位根据现场复核，实际实施了雨水管道 396m、雨水井 11 座、土地整治  $0.24\text{hm}^2$ 、植物措施总面积  $0.07\text{hm}^2$ 、密目网苫盖  $1000\text{m}^2$ 、撒播草籽  $0.17\text{hm}^2$ 。已实施的水保措施量与批复的方案一致，已建成的水土保持设施外观质量总体合格，水土保持设施运行正常，较好地发挥了水土保持功能，水土流失各项防治指标均达到批复水土保持方案的目标值。

本项目建设相关手续资料齐备，依法缴纳水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整，水土保持设施的后续管理、维护责任已落实，具备水土保持设施竣工验收条件。






## （六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和长期发挥效益。

### 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名  | 单位             | 职务/<br>职称 | 签字                                                                                    | 备注         |
|----|-----|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 组长 | 朱家权 | 合肥亿力机械制造有限公司   | 经理        |    | 建设单位       |
| 成员 | 葛晓鸣 | 安徽鑫成水利规划设计有限公司 | 工程师       |   | 验收技术服务单位   |
|    | 凤嗣雅 | 安徽鑫成水利规划设计有限公司 | 工程师       |  | 水土保持方案编制单位 |
|    | 张军  | 合肥鹏城建设有限公司     | 工程师       |  | 施工单位       |
|    | 宋强  | 南京航专建设工程有限公司   | 监理工程师     |  | 监理单位       |
|    | 葛贻华 | 特邀专家           | 教高        |  |            |